

NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ

V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, na otravu oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se cítit ve svém bytě bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? Dodržujte základní návyky a snižte možnost otravy oxidem uhelnatým na minimum:

1. Nepodceňujte pravidelnou údržbu

topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, kamen), kontrolu spalinových (kouřovod, komín) minimálně jedenkrát ročně

2. Servis spotřebičů vždy svěřujte pouze oprávněným osobám

**3. Dbejte na dostatečný
přívod vzduchu** k topidlům (vlivem výměny oken, zateplování budov se často snižuje)

4. Poříd'te si kvalitní detektory oxidu uhelnatého

5. Pravidelně kontrolujte a měňte baterie ve skenerech a detektorech oxidu uhelnatého



6. Pozor na některé spotřebiče typu „B“, které mají přívod vzduchu z místnosti a odvod spalín do komína.

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Prvními příznaky otravy je obvykle zčervenání (cihlově červený obličej), bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třesňové zbarvení kůže a sliznic. Vyšší koncentrace vedou ke smrti po několika vdechnutích.

První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

EXISTUJÍ I MOŽNOSTI TZV. „LAICKÉ“ KONTROLY.

Pokud zpozorujete některý z následujících jevů, ihned odstavte spotřebič z provozu:

1. žlutý plamen v důsledku nedokonalého spalování,
2. stopy znečištění v důsledku úniku spalín,
3. orosení studených ploch (zrcadel) krátce po zapnutí spotřebiče,
4. patrný kyselý zápach a vlhkost